


[全製品](#) / [オプティクス](#) / [光学アッセンブリ品](#) / [レーザー用アクセサリー](#)

G&H ポックルスセル



- 1MHzまでの高性能位相変調
- UVからNIRスペクトルまで98%超の透過率
- $>10\text{J}/\text{cm}^2$ の損傷閾値
- Qスイッチング、パルスピッキング、およびレーザー出力制御に最適

技術情報

製品

タイプ	開口 径 (mm)	商品コード	価格 (税別)	カートに入れる
Impact Series	8	#29-671	¥217,700	1 個 在庫有
Impact Series	10	#29-672	¥246,400	お問い合わせ
Impact Series	13	#29-673	¥289,800	お問い合わせ
Chiron Series	3	#29-674	¥905,800	1 個 在庫有

[#29-674-RCD-05P 再認証](#)



再認証

商品コード: 29-674-RCD-05P
再認証コード: 05P (オリジナル部品全品付
属, 外観上の問題なし)

再認証品

再認証品の在庫数は1~2個が一般的で
す。実際の供給可否の確認は、当社営業
部までご連絡ください。

再認証品とは、Edmund Optics®に返品
されて製品在庫に戻すものの、何らかの理
由により新品としては販売できないもので
す。「再認証 (Recertified; RCD)」コードを
用いて新品と明確に区別しています。新品
として販売できない理由は以下の通りです。

- 開梱 - 梱包が初期出荷時の状態
でないもの
- 外観上の不具合 - 引っかきキズや
擦り跡など、製品に外観上の目立た
ない欠陥があるもの
- 修理/交換品 - 修理/交換により、
メーカーの元々の仕様を満たすように
取り扱われた製品
- 工場返送品 - 製品本来の状態に
してメーカーより戻されたもの

Chiron Series 3 再認証品は、その不具合箇所が検査さ ¥709,150 1 個 在庫有

れ、必要に応じ修理や交換がなされた後、Edmund Optics®によって製品が良好な状態であると確認されています。再認証品の取扱数量は少なく、販売は先着順となります。不具合の内容は、当該製品の商品名と商品コードにその分類番号が明記されています。以下の分類表でその不具合内容をご確認いただけます。再認証品のご購入時は、Edmund Optics®の[返品保証](#)が通常通り適用となります。

当社ウェブサイトの「ウェブサイト特売品」のページで、全ての[再認証品](#)がご覧いただけます。

部品	外観の状態	
05 オリジナル部品全品付属	P	外観上の問題なし
04 マニュアルの紛失	N	目立たない欠陥/引っかきキズ
03 マニュアル及び小さな付属品の紛失	J	目立つ欠陥/引っかきキズ
02 マニュアル及び大きな付属品の紛失		

Chiron Series	4	#29-675	¥942,200	お問い合わせ
Chiron Series	5	#29-676	¥1,449,000	1 個 在庫有



Copyright 2023, エド蒙ド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
電話: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com